


たこ足配線の危険性



●テーブルタップなどを連結して差込口を増やすたこ足配線は消費電力が大きくなり、電源コードや電源プラグが異常発熱するおそれがあります。



●異常発熱により電源プラグが炭化した場合、トラッキング現象を引き起こします。



●電源コードが熱により劣化すると、ショートや発火などに至る場合があります。



事故防止のために

- ◆テーブルタップを連結させたり、マルチタップを取り付けたりなどしないでください。
- ◆配線器具の接続可能な消費電力を確認し、超えないように注意してください。